C6 A2

			ASDA-A2		
10	P+		43	PULSE	1
11	P-		41	/PULSE	
13	S+		36	SIGN	2
14	S-		37	/SIGN	
2	A+	A	21	OA	A
3	A-		22	/OA	
4	B+	B	25	OB	B
5	B-		23	/OB	
6	Z+	Z	50	OZ	C
7	Z-		24	/OZ	
1	+24V	+24V	11	COM+	DC24V +
9	0V	24V	45	COM-	DC24V -
			6	ALRM-	45 (COM-)
			26	DO4-	45 (COM-)
15	ALRM/SRDY/		7	ALRM+	
8	SON		9	SON	
		0V	1	DO4+	

P1-00		1 S2 2
P1-01		0 100
P1-03		0 10
P2-10		101 001
P1-44		128
P1-45		1
P2-21		108
P2-15		0
P2-16		0
P2-17		0

/

P+

E %